

8

PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION
CERTIFICATE.

No. _____

Date : _____

It is certified that an inspection team headed by Panchayat
Sachiv Mre (Name of Officers
with designation) from Gram Panchayat (Name of
Department/Office) inspected the Maharishi Vidya Mandir
Rangwari (Name & Address of
the School) on 22/03/19 and found that the Maharishi Vidya
Mandir Rangwari (Name of school) has safe
drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining
the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms
prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 22/03/19 to 22/03/20

Signature with Seal : [Signature]
Name : सरपंच
Designation : ग्राम पंचायत, रंगवारी (राज.)
विकास खण्ड, इन्दौर (म.प्र.)

To

Mamta Divedi
Principal
Maharishi Vidya Mandir
(Name & Address of the Institution)

Pandey
Principal
Maharishi Vidya Mandir
INDORE (M.P.)
CBSE AFFI.No.: 1030217

कार्यालय ग्राम पंचायत रंगवासा जनपद व जिला इंदौर (म.प्र)


जावक क्रमांक ६/१९.....

दिनांक




यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रंगवासा के अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर (सीनियर सेकेण्डरी स्कूल) केट रोड रंगवासा का निरीक्षण आज दिनांक 12/03/2019 को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया । जिसमें पाया गया की महर्षि विद्या मंदिर (सीनियर सेकेण्डरी स्कूल) के द्वारा विद्यार्थियों को साफ़ व सुरक्षित पानी की सुविधा प्रदान की जा रही है । विद्यालय में बोरिंग का पानी पीने योग्य है एवं उक्त स्कूल में R.O. और वाटर कूलर भी है । विद्यालय में शौचालय कि अलग अलग व्यवस्था है । विद्यालय भवन तथा प्रांगण में सरकारी मानदंडों के अनुसार स्वच्छता का पूर्णरूप से ध्यान रखा जा रहा है

अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणिकरण प्रदाय किया जाता है ।


सचिव
ग्राम पंचायत रंगवासा (म.प्र.)
ग्राम पंचायत रंगवासा (म.प्र.)


Principal
Maharishi Vidya Mandir
INDORE (M.P.)
CBSE AFFI.No.: 1030217


सरपंच
ग्राम पंचायत रंगवासा (म.प्र.)
ग्राम पंचायत रंगवासा (म.प्र.)